

X-plore 5500

Erlebe den Komfort!

Maske anlegen



1 Bänderung bis zum Anschlag öffnen. Maske an das Gesicht führen.



2 Zuerst das Kinn in die Kinnmulde der Maske einlegen.



3 Bänderung über den Kopf führen und Maske zurechtrücken.



4 Bänder wie in Abb. 4-6 anziehen, bis die Maske dicht und bequem sitzt: Zuerst Nackenbänder gleichmäßig straffziehen.



5 Schläfenbänder gleichmäßig straffziehen.



6 Falls erforderlich zusätzlich Stirnband straffziehen.

Dichtprüfung der Maske: Vor jedem Einsatz!

Unterdruckprüfung

Beide Atemfilter mit den Händen dichthalten und einatmen, bis Unterdruck entsteht. Luft kurzzeitig anhalten. Der Unterdruck soll bestehen bleiben, sonst Maske zurechtrücken und Bänder nachziehen. Prüfung wiederholen bis die Maske dicht sitzt.

Überdruckprüfung

Schutzkappe des Ausatemventils mit der Handfläche dichthalten und ausatmen. Die Maske hebt leicht vom Gesicht ab. Falls der leichte Überdruck in der Maske nicht hält und Luft abströmt, Maske zurechtrücken und Bänderung nachziehen. Prüfung wiederholen bis die Maske dicht sitzt.

Warnung

Bärte und Brillenbügel im Dichtungsbereich können den erforderlichen dichten Sitz der Vollmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen. Einsatz nur mit dichter Vollmaske und eingebauten Atemfiltern antreten!