

DE Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie diese Schutzkleidung verwenden. Sie sollten auch Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Vorgesetzten kontaktieren, im Hinblick auf geeignete Kleidung für Ihre spezifische Arbeitsituation. Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit einsehen können.

CE Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf dem unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425).

EN 150 13688 - 2013 ist eine Bezugssnorm. Allgemeine Anforderungen: Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Alterung, Dimensionierung, Kennzeichnung von Schutzkleidung und die Informationen, die vom Hersteller geliefert werden fest.

- A = empfohlene Körpergröße des Trägers
- B = empfohlene Brustumfang des Trägers
- C = empfohlene Taillenumfang des Trägers
- D = Empfohlene Schrittlänge des Trägers

EN 1149 Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften. Diese Norm beschreibt die Anforderungen an Schutzkleidung, die elektrostatische Aufladung ableitet, um Entladungen zu vermeiden, die Brände verursachen können. Diese Norm ist nicht anwendbar für den Schutz vor Nierzspannungen.

EN 1149-3 : 2004 Prüferfahren zur Ermittlung des Ladungsabbaus. Testverfahren für alle Stoffe.

EN 1149-5 : 2008 Leistungsanforderungen für Stoffe und Bekleidungsstelle.

EN 61340-5-1 : 2007 Kleidungsstück erfüllt die Anforderung welche in Tabelle 3 für den Punkt Widerstand angegeben sind.

Einschränkungen der Verwendung (EN 1149) Bekleidung muss immer mit Jacke und Hose und/oder einem anderen der Schutzklasse entsprechenden Bekleidungsstück gleichzeitig getragen werden. Um den Schutz des Trägers sicher zu stellen, muss immer eine ausreichende Überlappung des oberen mit dem unteren Bekleidungsstück sicher gestellt sein. Werden nicht konform

Pflegeetikette: siehe dazu das Waschetikette in der Bekleidung (innen)

-  Max. Temperatur 30°C
-  Max. Temperatur 40°C
-  Max. Temperatur 40°C
-  Max. Temperatur 60°C
-  nicht bleichen
-  Nicht im Trockner trocknen
-  Trocknen bei niedriger Temperatur
-  Geeignet für Trockner

Bekleidungsstelle über der Schutzkleidung getragen, so wird die Entsprechung der Bekleidung aufgehen.

Es ist immer zu beachten.

- Arbeiter, die ableitfähige Schutzkleidung tragen, müssen darauf achten, dass der abzuleitende Widerstand zwischen der Person und der Erde nicht zu hoch wird. Es wird das Tragen von geeignetem Schuhwerk empfohlen.
- Die ableitfähige Schutzkleidung muss immer geschlossen getragen werden, so lange man sich in der Nähe von entflammaren oder explosiven Stoffen aufhält, oder mit diesen hantiert.
- Eine Änderung dieses Kleidungsstück zum Beispiel durch Aufbringen von Logos ist nur nach EG-Typgenehmigung zulässig. Andernfalls kann die elektrostatische Ableitfähigkeit herabgesetzt oder aufgehoben werden. Weitere Faktoren, die den Schutz des Trägers beeinträchtigen können sind: Verschleiss an der Kleidung, falsche Wäsche und Verschmutzung.
- Die ableitfähige Schutzkleidung darf nicht, ohne vorherige Absprache mit den entsprechenden Sicherheitsfachkräften, in mit Sauerstoff angereicherter Umgebung getragen werden.
- Dieses Kleidungsstück ist für das Tragen während eines gesamten Arbeitstages geeignet. Es enthält keine giftigen oder gesundheitlich beeinflussende Stoffe. Es sind keine allergischen Reaktionen auf Grund des Kleidungsstückes bekannt. Versuchen Sie nicht, beschädigte Kleidungsstücke zu reparieren.

Vorhandene Größen und deren Auswahl:

Um die optimale Passform der Bekleidung zu bestimmen, richten Sie sich bitte nach Größentabelle. Diese Bekleidung erfüllen ein hohes Maß an Komfortansprüchen und kann auch über unbequemer Kleidung getragen werden. Um den bestmöglichen Schutz des Trägers zu erreichen, sollten zusätzlich Handschuhe (nach EN 407 oder EN12477) und Sicherheitsschuhe (nach EN 20345) getragen werden.

Lagerung: Lagern Sie die Bekleidung nicht an Orten, die direkter oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Lagern nur unter sauberen und trockenen Bedingungen.

Nachbehandlung: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Kleidung, bei der die Anweisungen auf dem Pflegeetikette ignoriert, unentgeltlich gemacht oder entfernt wurden.

Inhalt des Textil Labels: Siehe Kleidungssetkettl. **Achtung:** Durch das Tragen der Kapuze, kann das Sehen und Hören beeinträchtigt werden.

-  zum Trocknen aufhängen
-  Wäscheleine trocken
-  nicht heiß bügeln
-  bügeln max 110°C
-  bügeln max 150°C
-  Nicht chemisch reinigen.
-  professionelle Reinigung, Pflege

MAX. MAX. 50	MAX. MAX. 25	MAX. MAX. 12	MAX. MAX. 5
50x WÄSCHEN	25x WÄSCHEN	12x WÄSCHEN	5x WÄSCHEN


REF: 77U5P



EN 1149
CERTIFIED



	A		D	
	CM	CM	CM	CM
SHORT	152-164	74		
REG	164-176	79		
TALL	176-188	84		
X TALL	188-202	92		



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УЎРОВСЕ, ТООТИА, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ГИТАРТО, ФАБРИКАНТЕ, РАЗОТЯЯ, ГАМИНТОЯС, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, ФАБРИКАНТЕ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОИЗВОДАЧ, УЎРОВСЕ, ПРОИЗВЈАЈАЕС, ТИЛЛЕВКЯКЕ, УБРЕТИК, ВИРБОНИК

PORTWEST LIMITED, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND
Download declaration of conformity @
www.portwest.com/declarations

TEST HOUSE

АГИЕНСИЈА Е ТЕСТИМ И, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТВАЊЕ, ИСПИТНА КУЌА, КЉУБЕНИЦА ДЌМ, ТЕСТИУС, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТАЈА, ОРГАНИСМЕ НОТИЈЕ, ТЕСТИЕРУС, АДМН АДКЌИМ, ТЕСТИУС, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВИЕТА, ТЕСТАВИМО ИСТАЈА, ТЕСТ КУЌА, ТЕСТОРГАМ, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЈАЧЕ, САСА Е ТЕСТЕ, ИСПИТАТЕЛЬНИЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЊНИ ОРГАМ, ТЕСТНА ИЌСА, ЛАБОРАТОРИО Е ЕНСАЈОС, ТЕСТИУС, ТЕСТ КИРУЛЈУС, ВИПРОУВАЊАЛНИЙ ЦЕНТР

WEST YORKSHIRE JOINT SERVICES,
PO BOX 5, NEPSHAW LANE SOUTH, MORLEY, LS27 7JQ
NOTIFIED BODY NUMBER: 2019

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations