

Filterempfehlungen

Tableau des filtres conseillés

Anwendung

Application

Arbeitssituation <i>Contexte de travail</i>	Art der Verunreinigung <i>Type de polluants</i>	Art des Atemschutzes <i>Protection respiratoire</i>	Filtertype/Farbencode <i>Type de filtre/Code couleur</i>
Lackieren/Rollen mit Lösungsmittelfarben. Entfetten/Waschen. Arbeiten mit Klebstoffen und Fugenmaterial. <i>Utilisation de peintures/vernis contenant des solvants. Dégraissage/Nettoyage de produits adhésifs et mastics.</i>	Lösungsmitteldämpfe <i>Vapeurs de solvants</i>	Halbmaske oder Vollmaske (bei Augenreizung) <i>Demi-masque ou masque intégral (en cas d'irritation des yeux)</i>	Gasfilter A  braun Filter à gaz A  brun
Spritzlackieren mit wasserverdünnbaren Farben/Lösungsmittelfarben in offenen, belüfteten Räumen. Spritzen mit Bekämpfungsmitteln. Hochdruckreinigen mit Zusätzen. <i>Pistolage de peinture diluable dans l'eau ou de peinture contenant des solvants dans un espace ouvert et ventilé. Pistolage de pesticides, nettoyage à haute pression avec des additifs.</i>	Aerosole (Spray) und Dämpfe/Lösungsmitteldämpfe. Aerosole (Spray), Dämpfe von organischen Bekämpfungsmitteln und Lösungsmitteldämpfe (Entfetten). <i>Aérosols (spray) et vapeurs/vapeurs de solvants, vapeurs de pesticides organiques et de solvants (dégraissage).</i>	Halbmaske oder Vollmaske (bei Augenreizung) <i>Demi-masque ou masque intégral (en cas d'irritation des yeux)</i>	Kombinationsfilter A+P3  braun  weiss Filtre combiné A+P3  brun  blanc
Schleifarbeiten (ohne Gasentwicklung). Gesteinsbohren. Entrussen, Metallbohren, Drehen. <i>Meulage (sans émission de gaz), perçage dans la pierre ou dans le métal, décalaminage, tournage.</i>	Partikel <i>Particules</i>	Halbmaske oder Vollmaske (bei Augenreizung) <i>Demi-masque ou masque intégral (en cas d'irritation des yeux)</i>	Partikelfilter P2  weiss Filtre à particule P2  blanc
Umgang mit Schimmelsporen und sonstigen Mikroorganismen. <i>Contact avec des spores de moisissures et autres micro-organismes.</i>	Partikel <i>Particules</i>	Halbmaske oder Vollmaske (bei Augenreizung) <i>Demi-masque ou masque intégral (en cas d'irritation des yeux)</i>	Partikelfilter P3  weiss Filtre à particule P3  blanc
Schweißen <i>Soudure</i>	Rauch und Gase <i>Fumée et gaz</i>	Halbmaske <i>Demi-masque</i>	Kombinationsfilter B+P2 Filtre combiné B+P2  grau/gris  weiss/blanc
Anstreichen/Waschen mit ammoniakhaltigen Produkten. Arbeiten in Kühlanlagen mit Ammoniak als Kühlmittel. <i>Enduction/lavage avec des produits contenant de l'ammoniac. Travaux sur des systèmes de refroidissement utilisant de l'ammoniac comme réfrigérant.</i>	Ammoniak <i>Ammoniac</i>	Halbmaske oder Vollmaske (bei Augenreizung) <i>Demi-masque ou masque intégral (en cas d'irritation des yeux)</i>	Gasfilter K  grün Filtre à gaz K  vert
Arbeiten in Kläranlagen, Badeanstalten. Arbeiten mit Säuren, z. B. Ätzen, Beizen, Ensilagen. <i>Travaux dans les stations d'épuration des eaux, piscines. Travaux avec des acides, par exemple, décapage, mordantage, ensilage.</i>	Anorganische Gase/Dämpfe sowie saure Gase (Chlor, Schwefeldioxid, Schwefelsäure, Salzsäure, Ameisensäure) <i>Gaz/Vapeurs anorganiques et gaz acides (chlore, dioxyde de soufre, acides sulfurique, chlorhydrique, formique)</i>	Halbmaske oder Vollmaske (bei Augenreizung) <i>Demi-masque ou masque intégral (en cas d'irritation des yeux)</i>	Kombinationsfilter BE+P3  grau  gelb  weiss Filtre combiné BE+P3  gris  jaune  blanc