

Symbol für Lebensmittelbedarfs-gegenstände

Symbole s'appliquant aux produits alimentaires et biens de consommation



Anwendungsbereiche

Die EN 420 regelt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe. Die unterschiedlichen Anwendungsbereiche werden durch verschiedene Piktogramme gekennzeichnet.

Alle im Katalog angeführten Handschuhe sind mit den zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.


Domaine d'application

La Norme Européenne 420 règle les caractéristiques universelles aux gants de protection. Les divers domaines d'application sont caractérisés par des différents pictogrammes. Tous les gants dans le catalogue sont caractérisés avec les bons pictogrammes.

Erläuterungen der Piktogramme:

Explication des pictogrammes:


Mechanische Risiken *Risques mécaniques*



EN-388

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe gegen mechanische Risiken geprüft wurden.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de résistance aux risques mécaniques.


Fallschnitt *Coupure par impact*



EN-385

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe die Fallschnitt-Prüfung bestanden haben.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de résistance à la coupure par impact.


Statische Elektrizität *Antistatisme*



EN-388

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe den Test zur Prüfung der Beständigkeit gegen statische Elektrizität bestanden haben.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de l'antistatisme.

Chemische Risiken *Risques chimiques*



EN-3741

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe gegen chemische Risiken geprüft wurden.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de résistance chimique.


Mikroorganismus-Risiken *Micro-organismes*



EN-374

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe auf Beständigkeit gegen Mikroorganismen geprüft wurden.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de résistance aux micro-organismes.

Kälte-Risiko *Protection contre le froid*



EN-511

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe gegen Kälterisiken geprüft wurden.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de résistance au froid.

Hitze und Feuer *Protection contre la chaleur*



EN-407

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe auf Beständigkeit gegen Hitze und Feuerisiken geprüft wurden.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de résistance à la chaleur.

Ionisierende Strahlung *Protection contre les radiations*



EN-421

Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe auf Beständigkeit gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination geprüft wurden.
Ce pictogramme indique que le gant a été soumis aux tests spécifiques de résistance aux radiations.



Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass die Handschuhe die Anforderungen der PSA-Richtlinien erfüllen.
Certifié que le produit est conforme aux exigences essentielles telles que présentées dans la directive et a été testé par un organisme approuvé.