

SunCool

Protezione UV per il viso e la nuca da applicare su caschi di sicurezza per l'industria



Questa applicazione SunCool con visiera trasparente e protezione nuca è stato sviluppato in Svizzera in collaborazione con medici specialisti, industria e autorità come complemento per gli elmetti di sicurezza per l'industria. Protegge le aree particolarmente esposte della testa, come la nuca, le orecchie, la fronte e il naso, dalle radiazioni UV nocive, al fine di prevenire il cancro della pelle.

STANDARD

La visiera e il tessuto offrono la massima protezione UV secondo lo standard australiano AS/NZS 4399:2017 (UPF 50+)










Dichiarazione di conformità CE secondo il regolamento (UE) 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale, categoria I.



SunCool 1
grigio camouflage
(senza casco)

SunCool 2
grigio arancione
(senza casco)

TECNOLOGIA

- 
Protezione UV: massima protezione UV di UPF 50+ secondo lo standard australiano di tessuto e visiera
- 
Antibatterico: il tessuto antibatterico con proprietà antibatteriche previene i cattivi odori
- 
Effetto di raffreddamento: il tessuto high tech speciale fornisce un' effetto di raffreddamento di circa 1-2°C o più
- 
Campo visivo ottimale: grazie alla visiera trasparente sulla fronte e alla protezione nuca tagliata in modo ergonomico
- 
Alta compatibilità: il prodotto si adatta a quasi tutti i caschi di sicurezza disponibili in commercio
- 
Buona presa: uno strato di silicone fornisce una buona tenuta sul casco, in modo che nulla scivoli
- 
Ventilazione: le fessure di ventilazione nella protezione nuca forniscono una piacevole ventilazione e impediscono l'accumulo di calore
- 
Flessibilità: il pannello frontale flessibile cede il passo quando viene spinto
- 
Quick-Dry: il tessuto si asciuga rapidamente



TIPI DI CASCHI DI SICUREZZA

Il modello SunCool può essere utilizzato fondamentale-
 mente con tutti i comuni caschi di sicurezza industriali
 (con e senza fascia per la testa), nonché con caschi da
 arrampicata o da ciclismo.



ISTRUZIONE

Il lembo di tessuto sotto la copertura della fronte del modello SunCool deve essere tirato sopra il bordo anteriore o la copertura della fronte del casco di sicurezza per l'industria nella parte anteriore. Quindi la fascia elastica alla quale è fissato la protezione nuca deve essere tirata sopra l'elmetto di sicurezza industriale senza spazi vuoti, in modo che non vi sia alcuna apertura tra l'elmetto di sicurezza industriale e la protezione nuca nella parte posteriore e che il modello si adatti bene all'elmetto.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Lavoro all'aperto nelle aree: edilizia, agricoltura e silvicoltura, trasporti e traffico. O nelle attività del tempo libero come l'arrampicata e il ciclismo.



CONSERVAZIONE

La visiera frontale con protezione nuca deve essere conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C in un luogo asciutto e al riparo dal sole.



PULIZIA, MANUTENZIONE E DURATA

La visiera con protezione nuca può essere lavata a 30 °C senza ammorbidente. Affinché il prodotto possa garantire il massimo della protezione, bisogna controllare che la visiera non sia danneggiata e non presenti crepe o graffi profondi; la stoffa della protezione nuca non deve essere bucata, strappata o presentare segni di usura. Nel caso siano danneggiate, la visiera e la protezione nuca non garantiscono una sufficiente protezione, per cui devono essere sostituite.